

Kramer Electronics, Ltd.



**РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**Матричный коммутатор симметричных
аудиосигналов 16x16**

Модель:

VS-1616A

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	4
2	ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	4
3	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	5
4	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ ..	6
5	МАТРИЧНЫЙ КОММУТАТОР АУДИОСИГНАЛОВ	7
6	УСТАНОВКА МАТРИЧНОГО КОММУТАТОРА	8
6.1	Настройка отдельного коммутатора	9
6.1.1	Подключение входа симметричного стереофонического звукового сигнала	9
6.1.2	Подключение входа несимметричного стереофонического звукового сигнала	10
6.2	Сборка многоканального коммутатора аудиосигналов	10
6.3	Сборка расширенных матричных коммутаторов	11
6.3.1	Сборка коммутатора 32x16	12
6.3.2	Сборка коммутатора 32x32	14
6.4	Сборка системы из связанных между собой коммутаторов	15
6.5	Установка DIP-переключателей	17
6.5.1	Установка номера устройства	17
6.5.2	Установка адреса устройства MACHINE ADDRESS#	18
6.5.3	Определение режима системы (SYSTEM)	18
6.5.4	Определение режима ведомого (SLAVE)	19
6.6	Подключение интерфейса для управления взаимосвязанными разноформатными коммутаторами	19
6.6.1	Подключение интерфейса управления RS-232	20
6.6.2	Подключение интерфейса управления RS-485	23
6.7	Настройка синхронизации	25
6.8	Подключение дополнительной клавиатуры	25
7	УПРАВЛЕНИЕ МАТРИЧНЫМ КОММУТАТОРОМ АУДИОСИГНАЛОВ ..	26
7.1	Вид дисплея при включении	26
7.2	Управление с помощью кнопок передней панели	27
7.2.1	Подтверждение настроек	27
7.2.2	Подключение	27
7.2.3	Отключение	30
7.2.4	Запись и вызов настроек исходного состояния	32
8	ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ КОМАНД MENU	34
8.1	Блокировка и разблокировка передней панели	35
8.2	Выбор совместной или раздельной коммутации звука и видео	36
8.3	Установка адреса устройства	37

8.3.1	Смена адреса устройства при перенастройке с отдельного устройства на устройство в составе матрицы.....	38
8.3.2	Смена адреса устройства при перенастройке с устройства в составе матрицы на отдельное устройство	39
8.3.3	Смена адреса устройства при перенастройке адреса устройства составной матрицы.....	40
8.4	Выбор способа переключения	42
8.4.1	Способы переключения.....	42
8.4.2	Выбор способа переключения	43
8.5	Настройка внешней клавиатуры.....	44
8.6	Настройка режима записи/вызова	44
8.7	Выбор вида индикации.....	45
8.8	Настройка коммуникаций	46
8.9	Настройка ИК пульта дистанционного управления.....	47
8.10	Выбор режима автоматической записи настройки, действующей в данный момент.....	48
8.11	Идентификация устройства	49
8.12	Сброс настроек в исходное состояние	49
9	ОБНОВЛЕНИЕ ФЛЭШ-ПАМЯТИ	50
9.1	Подключение ПК к порту RS-232	50
9.2	Обновление прошивки.....	51
10	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	53
11	ПРОТОКОЛ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ	54
11.1	Основной протокол Protocol 2000.....	54
11.2	Дополнительный протокол ASCII	56

1 ВВЕДЕНИЕ

С 1981 г. деятельность компании Kramer Electronics посвящена разработке и изготовлению высококачественной аудиовидеотехники, и серия изделий Kramer с тех пор заняла надежное положение на общемировом рынке высококачественной аппаратуры и систем для проведения презентаций. У качества нет пределов, и за последние годы большая часть изделий компании Kramer была переработана и усовершенствована. Профессиональная серия аудиовидеотехники Kramer является одной из наиболее полных и универсальных. Она является по-настоящему передовой во всем, что касается совершенства, качества изготовления, соотношения цена/качество и новаторства.

Помимо серии высококачественных коммутаторов наподобие только что приобретенного Вами, мы можем предложить и высококачественные усилители, пульта дистанционного управления, процессоры, устройства сопряжения и комплектующие для компьютеров.

Примите поздравления с приобретением *матричного коммутатора симметричных сигналов аудио 16x16 VS-1616A* производства компании Kramer Electronics.

Этот прибор предназначен для следующих типовых приложений:

- Распределение сигналов аудио для профессиональных систем аудио- и видеопроизводства.
- Телевещательные, презентационные и монтажные студии.
- Аренда для проведения постановочных мероприятий.
- Мониторинг в крупных системах распределения изображений.

В комплект поставки входят:

- Матричный коммутатор аудио симметричных сигналов 16x16 **VS-1616A**.
- Шнур электропитания.
- Нуль-модемный адаптер.
- Данное руководство по эксплуатации¹.
- Краткий каталог продукции Kramer/CD.

2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Рекомендуем Вам:

- Аккуратно распаковать аппаратуру и сохранить оригинальную коробку и упаковочные материалы для возможных перевозок в будущем.
- Ознакомиться с содержанием настоящего Руководства.

¹ Самые свежие версии руководств по эксплуатации к приборам Kramer можно найти на веб-сайте компании <http://www.kramerelectronics.com/manuals.html>

3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Прибор **VS-1616A** — это высококачественный матричный коммутатор симметричных сигналов аудио, с подключением на клеммные модульные разъемы.

Важным преимуществом **VS-1616A** является то, что он является частью серии матричных коммутаторов и может стыковаться с ними. Эта серия включает в себя, например, **VS-1616V** (матричный коммутатор видеосигналов 16x16), **VS-1616D** (матричный коммутатор цифровых видеосигналов 16x16), **VS-1616AD** (матричный коммутатор цифровых звуковых сигналов 16x16) и **VS-4216** (матричный коммутатор портов управления RS-422).

В частности, **VS-1616A**:

- Совместим с устройствами, имеющими симметричные и несимметричные входы
- Обеспечивает работу одновременно симметричных и несимметричных выходов
- Обеспечивает матричную коммутацию, при которой пользователь может направить любой вход на любой выход, на любое сочетание выходов или на все выходы одновременно.
- Обеспечивает прекрасное качество аудиосигнала, что обеспечивает «прозрачность» коммутатора при решении практически любых задач обработки аудиосигналов.

Кроме того, **VS-1616A**:

- Может использоваться как отдельное устройство или в системе, с расширением до 96x96 входов/выходов.
- Может интегрироваться в многосигнальные системы коммутаторов Kramer, осуществляющих обработку цифровых и аналоговых видеосигналов, обработку цифровых и аналоговых звуковых сигналов, а также коммутацию сигналов управления RS-422.
- При интеграции в систему звуковые входы всех коммутаторов переключаются одновременно с соответствующими видеовходами.
- Имеет возможность вызова из энергонезависимого запоминающего устройства до 99 настроек исходного состояния, а также ввода неограниченного количества настроек исходного состояния с помощью установленного на ПК управляющего программного обеспечения Kramer.
- Оснащён удобным ЖК-дисплеем, значительно облегчающим работу.
- Благодаря флэш-памяти позволяет загружать из сети Интернет и устанавливать новейшие версии встроенного программного обеспечения Kramer.
- Поставляется с возможностью выбора формата данных для протокола управления: двоичный или в кодах ASCII.

Управление **VS-1616A**:

- С помощью кнопок на передней панели.
- Дистанционное — с помощью команд последовательного интерфейса RS-485 или RS-232, выдаваемых с сенсорного экрана, ПК или иной системы дистанционного управления.

- Дистанционное — с помощью инфракрасного пульта дистанционного управления Kramer **RC-IR1**.
- С помощью внешних кнопок с замыканием сухих контактов.
- Рекомендации по достижению наилучших результатов:
- Использовать для подключения только высококачественные соединительные кабели, чтобы устранить помехи, ухудшение качества сигнала из-за несогласованности, и снизить уровень шумов (часто связанных с кабелями низкого качества).
- Следует избегать помех от расположенных рядом электрических приборов, которые могут серьезно повлиять на качество сигнала, устанавливать **VS-1616A** нужно в местах с невысокой влажностью, беречь от попадания солнечного света и пыли.

4 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ

В исходном состоянии **VS-1616A** настроен на использование в качестве отдельного устройства. Это означает, что он функционирует в качестве матричного коммутатора 16x16 симметричного сигнала аудио.

Следует специально убедиться в установке DIP-переключателей в соответствии с рис. 1 (подробнее см. раздел 6.5).




Рис. 1. Установка DIP-переключателей для отдельного устройства

Управление отдельным устройством описано в таблице 1.

Таблица 1. Краткое справочное руководство по работе с отдельным устройством

Чтобы выполнить команду:	Нажмите:
Подключить вход к выходу:	OUT #; IN #
Отключить заданный выход:	OUT #; OFF
Отключить все выходы:	ALL; OFF
Подключить вход ко всем выходам:	ALL; IN #
Записать настройку исходного состояния:	STO; OUT #: TAKE
Вызвать настройку исходного состояния:	RCL; OUT #: TAKE
Заблокировать переднюю панель:	MENU; TAKE
Разблокировать переднюю панель:	TAKE; TAKE
Изменить настройки исходного состояния по умолчанию:	Нажмите кнопку MENU несколько раз — до перехода к нужному меню настройки и следуйте инструкциям.

5 МАТРИЧНЫЙ КОММУТАТОР АУДИОСИГНАЛОВ

На рис. 2 изображены передняя и задняя панель **VS-1616A**. Таблицы 2 и 3 описывают органы управления и разъемы соответственно передней и задней панелей.




Рис. 2. Внешний вид матричного коммутатора **VS-1616A**.

Таблица 2. Органы управления на передней панели матричного коммутатора **VS-1616A**.

№	Элемент	Назначение
1	ИК-приемник	Во время приема сигналов с инфракрасного пульта дистанционного управления подсвечивается красный светодиод
2	Выключатель POWER	Выключатель питания прибора с подсветкой клавиши
3	Кнопка ALL	Нажатие кнопки ALL после нажатия одной из кнопок IN подключает данный вход ко всем выходам
4	Кнопка OFF	Нажатие кнопок OFF и одной из OUT отключает данный выход от входов. Нажатие кнопок OFF и ALL отключает все выходы от входов
5	Кнопки выбора входов IN	Выбор входа для переключения на выход
6	Кнопки выбора выходов OUT	Выбор выхода для подключения ко входу

№	Элемент	Назначение
7	Кнопка STO	Запись действующих в данный момент настроек в энергонезависимую память
8	Кнопка RCL	Вызов настроек исходного состояния из энергонезависимой памяти
9	ЖК дисплей ¹ MATRIX	На дисплей выводятся номера выбранных входов, подключенные к выходам (под или над соответствующими номерами выходов), а также сообщения пользователя интерфейса
10	ЖК дисплей STATUS	На дисплей выводится состояние матрицы
11	Кнопка MENU	Выбор команд программирования для настройки коммутатора
12	Светодиод TAKE	Показывает текущий режим, выбранный кнопкой TAKE
13	Кнопка TAKE	Для подтверждения и выполнения настройки и переключения

Таблица 3. Разъемы и органы управления на задней панели матричного коммутатора VS-1616A.

№	Элемент	Назначение
1	Блок клемм EXT. KEYS	Для подключения внешней клавиатуры (дистанционного управления)
2	Порт RS-485 на клеммном блоке	Контакты 1 и 2 — для кадровой синхронизации и заземления, контакты 3 и 4 — для сигналов RS-485
3	Порт RS-232 IN на разъеме DB 9F	Для подсоединения ПК или устройства дистанционного управления ²
4	Порт RS-232 OUT на разъеме DB 9M	Для подсоединения порта RS-232 IN на разъеме DB 9F следующего устройства при последовательном соединении
5	DIP-переключатели SETUP	Установка исходного состояния устройства
6	Разъем электропитания с плавким предохранителем	Разъем для подключения прибора к сети переменного тока
7	Клеммные блоки «OUT»	Подключение получателей симметричного аудиосигнала
8	Клеммные блоки «IN»	Для подсоединения к источникам аудиосигнала
9	Клеммные блоки EXTENSION / UNBALANCED OUT	Для подключения клеммных блоков EXTENSION / UNBALANCED OUT к другому прибору и/или к получателям несимметричного аудиосигнала

6 УСТАНОВКА МАТРИЧНОГО КОММУТАТОРА

Подключите³ к задней панели VS-1616A:

- Шнур электропитания.
- Входные и выходные кабели для сигнала аудио.

¹ В подразделах 7.2.4 и 8 слово «дисплей» означает ЖК дисплеи MATRIX и STATUS.

² Если устройство не является первым в цепи, подсоедините порт RS-232 IN к порту RS-232 OUT на разъеме DB 9F предыдущего устройства в цепи

³ Прежде, чем приступить к установке коммутатора VS-1616A, выключите все устройства..

- Кабели интерфейса управления между коммутаторами, а также к ПК (или другому устройству управления) в соответствии с указаниями подраздела 6.6.
- Установите DIP-переключатели в соответствии с указаниями подраздела 6.5.
- Введите настройки системы с помощью кнопки MENU в соответствии с указаниями раздела 8.

Если **VS-1616A** и/или другие коммутаторы¹ соединяются последовательно, можно собрать системы следующих типов:

- Отдельный коммутатор (см. подраздел 6.1).
- Многоканальный коммутатор аудиосигналов (см. подраздел 6.2).
- Расширенный матричный коммутатор (см. подраздел 6.3).
- Систему с взаимосвязанными коммутаторами (см. подраздел 6.4).

6.1 Настройка отдельного коммутатора

VS-1616A настраивается как отдельное устройство для:

- Симметричного стереофонического звукового сигнала (см. подраздел 6.1.1)
- Несимметричного стереофонического звукового сигнала (см. подраздел 6.1.2)

6.1.1 Подключение входа симметричного стереофонического звукового сигнала

На рис. 3 показан вход № 1 симметричного стереофонического звукового сигнала:




Рис. 3. Подключение симметричного стереофонического звукового сигнала на вход № 1 коммутатора VS-1616A

¹ Включая VS-1616V (матричный коммутатор видеосигналов 16x16), VS-1616D (матричный коммутатор цифровых видеосигналов 16x16), VS-1616AD (матричный коммутатор цифровых звуковых сигналов 16x16) и VS-4216 (матричный коммутатор сигналов управления RS-422).

6.1.2 Подключение входа несимметричного стереофонического звукового сигнала

На рис. 4 показан вход № 1 несимметричного стереофонического звукового сигнала:




Рис. 4. Подключение несимметричного стереофонического звукового сигнала на вход № 1 коммутатора VS-1616A

6.2 Сборка многоканального коммутатора аудиосигналов

Соедините несколько приборов **VS-1616A** для создания расширяемого многоканального коммутатора 16x16 аудиосигналов. В многоканальных системах коммутаторов аудиосигналов только одно устройство является ведущим (DIP-переключатель 6 в положении OFF). Остальные устройства являются ведомыми (DIP-переключатель 6 в положении ON).

Передняя панель всех ведомых устройств всегда заблокирована, а дисплеи **MATRIX** и **STATUS** не подсвечиваются. Ведомые устройства управляются ведущим. Ведущее устройство функционирует обычным образом¹, оставляя ведомые устройства в фоновом режиме.

Чтобы включить многоканальный коммутатор аудиосигналов таким образом, чтобы все устройства оказались в одинаковом начальном состоянии, не включайте ведомые устройства после ведущего.

В примере на рис. 5 показана 4-канальная конфигурация 16x16, состоящая из двух приборов **VS-1616A**. В вещательных системах часто применяются 4 канала, чтобы передавать стереофонический звуковой сигнал на двух языках (скажем, на английском и французском) или чтобы воссоздавать объемный звук (в котором звуковая обстановка создается с помощью 4 динамиков, расставленных по углам комнаты).

¹ Передняя панель разблокирована, а ЖК дисплеи MATRIX и STATUS подсвечиваются.




Рис. 5. Создание 4-канального матричного коммутатора 16x16 из двух коммутаторов VS-1616A

6.3 Сборка расширенных матричных коммутаторов

Можно расширить количество входов и выходов, воспользовавшись несколькими устройствами **VS-1616A**¹. При расширенной сборке установите адрес устройства (см. подраздел 6.5.2) каждого устройства **VS-1616A**, чтобы определить, какие входы и выходы относятся к конкретным устройствам. Это иллюстрирует схема на рис. 6

Например, чтобы собрать коммутатор 48x64 (48 входов и 64 выхода), можно воспользоваться адресами устройств 1, 2, 3, 4; 7, 8, 9, 10; 13, 14, 15 и 16. В схеме на рис. 6 можно выбрать только «прямоугольную» конфигурацию².

¹ Например, можно собрать коммутатор 32x32 или 32x16. Можно соединить вместе до 36 устройств, чтобы создать коммутатор на 96 входов и 96 выходов.

² Например, такой : но не такой :




Рис. 6. Назначение адресов устройств

На рис. 7 показан принцип сборки расширенного матричного коммутатора:




Рис. 7. Принцип сборки расширенного матричного коммутатора

6.3.1 Сборка коммутатора 32x16

Как можно видеть на рис. 6, коммутатор 32x16 состоит из двух устройств **VS-1616A** (адреса устройств 1 и 7). Чтобы собрать коммутатор в соответствии с рис. 8:

1. Установите один и тот же номер¹ (см. подраздел 6.5.1) для обоих устройств **VS-1616A**.

¹ Для одной группы он обычно устанавливается равным 1, как в примере на рис. 8.

2. Установите адрес устройства на одном **VS-1616A** как 1, а на втором — 7 (см. рис. 6).
3. Установите DIP-переключатель 6 в положение OFF на обоих устройствах.
4. Соедините соответствующие разъемы EXTENSION / UNBALANCED OUT на обоих приборах **VS-1616A** (1 и 1, 2 и 2, 3 и 3, и так далее, до 16 и 16).
5. Подключите симметричные выходы с 1 по 16 первого прибора **VS-1616A** (адрес устройства 7)¹
Вместо этого Вы можете подключить симметричные выходы второго прибора VS-1616A (адрес устройства 1)², или, при необходимости, Вы можете подключить симметричные выходы обоих приборов VS-1616A, создав тем самым усилитель-распределитель 1:2.
6. Входы прибора с адресом устройства 1 образуют входы системы с 1 по 16, а входы прибора с адресом устройства 7 образуют входы системы с 17 по 32.

2 прибора VS-1616A образуют коммутатор 32x16.




Рис. 8. Подключение коммутатора 32x16

¹ К получателям аудиосигнала (не показаны на рис. 8).

² Тем не менее, достаточно подключить симметричные выходы от одного устройства.

6.3.2 Сборка коммутатора 32x32

Как можно видеть на рис. 6, коммутатор 32x32 состоит из четырех устройств **VS-1616A** (адреса устройств 1, 2, 7 и 8). Чтобы собрать коммутатор в соответствии с рис. 9:

1. Установите один и тот же номер¹ для всех четырех устройств **VS-1616A**.
2. Установите адрес устройства 1, 2, 7 и 8 соответственно для каждого из четырех устройств (см. рис. 6).
3. Установите DIP-переключатель 6 в положение OFF на всех четырех устройствах **VS-1616A**.
4. Соедините разъемы EXTENSION / UNBALANCED OUT с соответствующими разъемами EXTENSION / UNBALANCED OUT других устройств следующим образом:
 - 1 с 1, 2 с 2, 3 с 3 и так далее, до 16 с 16 включительно, для приборов с адресами устройств 7 и 1
 - 17 с 17, 18 с 18, 19 с 19 и так далее, до 32 с 32 включительно, для приборов с адресами устройств 8 и 2
5. Соединить соответствующие входы с 1 по 16 у приборов **VS-1616A** с назначенными адресами устройств 2 и 1. Входы с 1-го по 16-й становятся входами системы с 1-го по 16-й.
6. Соединить соответствующие входы с 17 по 32 у приборов **VS-1616A** с назначенными адресами устройств 8 и 7. Входы с 17-го по 32-й становятся входами системы с 17-го по 32-й.
7. Подключить симметричные выходы с 1 по 16 (ВЫХОД 1 (1–16)) прибора **VS-1616A** с назначенным адресом устройства 7² и, при необходимости, подключить симметричные выходы с 1 по 16 (ВЫХОД 2 (1–16)) прибора **VS-1616A** с назначенным адресом устройства 1.
8. Подключить симметричные выходы с 17 по 32 (ВЫХОД 1 (17–32)) прибора **VS-1616A** с назначенным адресом устройства 8 и, при необходимости, подключить симметричные выходы с 17 по 32 (ВЫХОД 2 (17–32)) прибора **VS-1616A** с назначенным адресом устройства 2.
Группы выходов OUTPUT 1 и OUTPUT 2 образуют усилитель-распределитель 1:2, а 4 прибора VS-1616A составляют коммутатор 32x32.

¹ В большинстве случаев устанавливается = 1. В примере на рис. 9 адрес устройства установлен = 2.

² К получателям аудиосигнала (не показаны на рис. 9).




Рис. 9. Подключение коммутатора 32x32

6.4 Сборка системы из связанных между собой коммутаторов

Основным преимуществом **VS-1616A** является то, что он является частью серии матричных коммутаторов и может стыковаться с ними. Эта серия включает в себя, например, **VS-1616V** (матричный коммутатор видеосигналов 16x16), **VS-1616D** (матричный коммутатор цифровых видеосигналов 16x16), **VS-1616AD** (матричный коммутатор цифровых звуковых сигналов 16x16) и **VS-4216** (матричный коммутатор сигналов управления RS-422).

На структурной схеме (рис. 10) показано, как собирать воедино разноформатные коммутаторы в последовательный коммутатор 16x16, который состоит из матричного коммутатора композитного видеосигнала 32x32, матричного коммутатора 32x16 цифрового видеосигнала, матричного коммутатора 32x32 балансного стереофонического звукового сигнала и

матричного коммутатора 16x16 цифрового звукового сигнала.

Следует иметь в виду, что каждая группа коммутаторов имеет уникальный номер устройства, которые распределяются между всеми устройствами группы. На рис. 10 матричный коммутатор композитного видеосигнала 32x32 является устройством 1, матричный коммутатор 32x16 цифрового видеосигнала является устройством 2, и т.д. Управление системой осуществляется посредством номеров устройств.




Рис. 10. Сборка системы из связанных между собой коммутаторов

Подробности относительно установки DIP-переключателей см. в подразделе 6.5, относительно управления группами взаимосвязанных разноформатных коммутаторов 16x16 и другими конфигурациями — в подразделе 6.6.

6.5 Установка DIP-переключателей

Настройка **VS-1616A** осуществляется с помощью восьми DIP-переключателей, изображенных на рис. 11 и описанных в таблице 4.




Рис. 11. DIP-переключатели на задней панели

Таблица 4. Назначение DIP-переключателей

Номер DIP-переключателя	Назначение
1–4	Установка номера устройства (см. таблицу 5 в подразделе 6.5.1).
5	Разрешение (ON) или запрет (OFF) режима совместной коммутации звука и изображения (Follow-SYSTEM)
6	Разрешение (ON) или запрет (OFF) режима ведомого (SLAVE) в многоканальных системах.
7	Запрет использования нуль-модемного адаптера ¹ RS-232. OFF = подключение к RS-232 через нуль-модемный адаптер. ON = подключение к RS-232 без нуль-модемного адаптера.
8	Переключение нагрузки RS-485 для первого и последнего устройства = ВКЛ. (линия RS-485 нагружается на 110 Ом), для других устройств = ВЫКЛ. (линия RS-485 не нагружена)

6.5.1 Установка номера устройства

Для управления устройством с помощью RS-232 или RS-485 каждое из устройств должно идентифицироваться уникальным номером устройства. В составных матричных системах, кроме того, в дополнение к номеру устройства каждому устройству должен быть присвоен и адрес устройства MACHINE ADDRESS#.

Номер устройства² **VS-1616A** устанавливается в соответствии с таблицей 5. Допустимы номера от 1 до 15.

¹ См. раздел 6.1.1.

² При использовании одного устройства установить для него номер 1

Таблица 5. Установка номеров устройств с помощью DIP-переключателей

НОМЕР УСТРОЙСТВА	DIP-переключатель			
	1	2	3	4
1	ON	OFF	OFF	OFF
2	OFF	ON	OFF	OFF
3	ON	ON	OFF	OFF
4	OFF	OFF	ON	OFF
5	ON	OFF	ON	OFF
6	OFF	ON	ON	OFF
7	ON	ON	ON	OFF
8	OFF	OFF	OFF	ON
9	ON	OFF	OFF	ON
10	OFF	ON	OFF	ON
11	ON	ON	OFF	ON
12	OFF	OFF	ON	ON
13	ON	OFF	ON	ON
14	OFF	ON	ON	ON
15	ON	ON	ON	ON

6.5.2 Установка адреса устройства MACHINE ADDRESS#

Адрес устройства задается с помощью команды меню MACHINE ADDRESS (см. подраздел 8.3). Адрес устройства определяет порядок задействования входов и выходов каждого устройства в составной системе, наподобие изображенной на рис. 6.

Допустимы номера от 1 до 36.

6.5.3 Определение режима системы (SYSTEM)

DIP-переключатель 5 определяет порядок взаимодействия **VS-1616A** с другими коммутаторами, подсоединенными к общей линии управления.

Установив DIP-переключатель 5 в положение OFF, можно запретить режим совместной коммутации звука и изображения (Follow-SYSTEM) в следующих случаях:

- Для одиночного коммутатора¹.
- Для многоканальных коммутаторов² аудиосигнала.
- Для составных матричных коммутаторов³.

Для взаимосвязанных разноформатных коммутаторов⁴ следует разрешить режим Follow-SYSTEM, установив DIP-переключатель 5 в положение ON.

Установка режимов совместной коммутации звука и изображения Follow-

¹ См. раздел 6.1.

² См. раздел 6.2.

³ См. раздел 6.3.

⁴ См. раздел 6.4

SYSTEM и раздельной коммутации звука и изображения Breakaway-from-SYSTEM с помощью системы меню (MENU) описана в подразделе 8.2.

6.5.4 Определение режима ведомого (SLAVE)

Режим ведомого применяется только в многоканальных системах коммутации аудиосигналов¹, например, при создании 4-канального коммутатора 16x16 из двух приборов **VS-1616A** (см. рис. 5).

Одно из устройств является ведущим, а другое — ведомым. Ведомое устройство всегда управляется ведущим. В примере, приведенном на рис. 5, первое устройство **VS-1616A** является ведущим (DIP-переключатель 6 установлен в положение OFF, запрещая режим ведомого). Второе устройство **VS-1616A** является ведомым (DIP-переключатель 6 установлен в положение ON, разрешая режим ведомого).

На ведомом устройстве дисплей MATRIX и STATUS не подсвечиваются, а на дисплей STATUS выводится сообщение «**Keyboard LOCKED**» (клавиатура заблокирована).

Однако дисплей STATUS ведомого устройства показывает² все свои изменения состояния, поступившие по командам от ведущего устройства (они выполняют их одновременно).

Управление кнопками передней панели осуществляется на ведущем устройстве **VS-1616A**, кнопки которого не заблокированы, а оба дисплея (MATRIX и STATUS) подсвечены.

6.6 Подключение интерфейса для управления взаимосвязанными разноформатными коммутаторами

Интерфейс управления (RS-232 или RS-485) следует подключить, если **VS-1616A** не используется как отдельное устройство без какого-либо внешнего управления (то есть управляется с помощью кнопок передней панели или ИК пульта дистанционного управления, без помощи ПК или других внешних устройств).

Интерфейс управления для всех матричных переключателей серии 16x16 должен быть идентичен: либо RS-232, либо RS-485. Достаточно одного интерфейса управления. Не применяйте оба интерфейса RS-232 и RS-485 в одной системе. Например, для взаимосвязанных разноформатных коммутаторов 16x16³, если коммутатор, подключаемый к ПК, работает через RS-232, то все остальные коммутаторы должны подключаться к нему по интерфейсу управления RS-232 и ни в коем случае не по RS-485.

Интерфейс RS-232 можно применять при расстояниях до 25 метров и соединениях типа «точка-точка».

Интерфейсом RS-485 следует воспользоваться при управлении коммутаторами на значительных расстояниях — до 1000 м.

¹ См. раздел 6.2.

² Хотя при этом ЖК дисплей и не светится.

³ См. раздел 6.4.

6.6.1 Подключение интерфейса управления RS-232

Соедините несколько матричных коммутаторов 16x16 и устройство управления последовательно, с помощью нуль-модемного адаптера или без него (см. рис. 12).

Порядок следования коммутаторов в цепочке подключения по интерфейсу RS-232 является произвольным. Это позволяет задавать порядок следования коммутаторов (из серии матричных коммутаторов 16x16) согласно Вашим требованиям, и не обязательно в строгой последовательности согласно номеру и адресу устройства.




Рис. 12. Подключение ПК к четырем устройствам VS-1616A

Можно выбрать следующие способы подключения:

- 2 устройства **VS-1616A** с помощью нуль-модемного адаптера (см. подраздел 6.6.1.1) или без нуль-модемного адаптера (см. подраздел 6.6.1.2).
- COM-порт DB9 ПК к устройству **VS-1616A** с помощью нуль-модемного адаптера (см. подраздел 6.6.1.3) или без нуль-модемного адаптера (см. подраздел 6.6.1.4).
- COM-порт DB25 ПК к устройству **VS-1616A** с помощью нуль-модемного адаптера (см. подраздел 6.6.1.5) или без нуль-модемного адаптера (см. подраздел 6.6.1.6).

6.6.1.1 Подсоединение двух устройств **VS-1616A** с помощью нуль-модемного адаптера

Чтобы соединить два устройства **VS-1616A** с помощью нуль-модемного адаптера из комплекта поставки:

1. Подсоедините «прямой» кабель¹ к порту RS-232 DB9 OUT первого устройства **VS-1616A** и к нуль-модемному адаптеру, подключенному к порту RS-232 DB9 IN второго устройства **VS-1616A**.
2. Установите DIP-переключатель 7 на втором устройстве **VS-1616A** в положение OFF (разрешение использования нуль-модемного адаптера)².

6.6.1.2 Подсоединение двух устройств **VS-1616A** без нуль-модемного адаптера

Чтобы соединить два устройства **VS-1616A** без нуль-модемного адаптера:

1. Подсоедините «прямой» кабель³ к порту RS-232 DB9 OUT первого устройства **VS-1616A** и к порту RS-232 DB9 IN второго устройства **VS-1616A**.
2. Установите DIP-переключатель 7 на втором устройстве **VS-1616A** в положение ON (запрет использования нуль-модемного адаптера)⁴.

6.6.1.3 Подсоединение **VS-1616A** к ПК через COM-порт DB9 с помощью нуль-модемного адаптера

Чтобы подсоединить устройство **VS-1616A** к COM-порту DB9 ПК с помощью нуль-модемного адаптера из комплекта поставки:

Подсоедините «прямой» кабель⁵ к COM-порту DB9 ПК и к нуль-модемному адаптеру, подключенному к порту RS-232 DB9 IN устройства **VS-1616A**.

Установите DIP-переключатель 7 на устройстве **VS-1616A** в положение OFF (разрешение использования нуль-модемного адаптера)⁶.

¹ Кабель с прямой разводкой один-к-одному, в котором как минимум 3 провода для контактов 2, 3 и 5.

² См. раздел 6.5.

³ Кабель с прямой разводкой один-к-одному, в котором как минимум 3 провода для контактов 2, 3 и 5.

⁴ См. раздел 6.5.

⁵ Кабель с прямой разводкой один-к-одному, в котором как минимум 3 провода для контактов 2, 3 и 5.

⁶ См. раздел 6.5.

6.6.1.4 Подсоединение VS-1616A к COM-порту DB9 ПК без нуль-модемного адаптера

Чтобы подсоединить устройство **VS-1616A** к COM-порту DB9 ПК без нуль-модемного адаптера:

1. Подсоедините «прямой» кабель к COM-порту DB9 ПК и к порту RS-232 DB9 IN устройства **VS-1616A**.
2. Установите DIP-переключатель 7 на устройстве **VS-1616A** в положение ON (запрет использования нуль-модемного адаптера).

6.6.1.5 Подсоединение VS-1616A к COM-порту DB25 ПК с помощью нуль-модемного адаптера

Чтобы подсоединить устройство **VS-1616A** к COM-порту DB25 ПК с помощью нуль-модемного адаптера:

1. Подсоедините «прямой» кабель к COM-порту DB25 ПК и к нуль-модемному адаптеру, подключенному к порту RS-232 DB9 IN первого устройства **VS-1616A**.
2. Установите DIP-переключатель 7 на устройстве **VS-1616A** в положение OFF (разрешение использования нуль-модемного адаптера).

6.6.1.6 Подсоединение VS-1616A к COM-порту DB25 ПК без нуль-модемного адаптера

Чтобы подсоединить устройство **VS-1616A** к COM-порту DB25 ПК без нуль-модемного адаптера:

1. Подсоедините COM-порт DB25 ПК к порту RS-232 DB9 IN устройства **VS-1616A** в соответствии с рис. 13




Рис. 13. Подсоединение к ПК (с 25-контактным разъемом) без нуль-модемного адаптера

2. Установите DIP-переключатель 7 на устройстве **VS-1616A** в положение ON (запрет использования нуль-модемного адаптера).

6.6.2 Подключение интерфейса управления RS-485

На рис. 14 приведена раскладка разъема RS-485 для внешнего соединителя. При необходимости этот разъем можно использовать и для кадровой синхронизации.




Рис. 14. Раскладка разъема RS-485

Чтобы подключить разъем RS-485 одного устройства **VS-1616A** к разъему другого (других) матричных коммутаторов 16x16 в соответствии с рис. 15:

1. Подсоедините контакт «+» первого устройства **VS-1616A** к контакту «+» второго устройства **VS-1616A** или другого устройства.
2. Подсоедините контакт «-» первого устройства **VS-1616A** к контакту «-» второго устройства **VS-1616A** или другого устройства.
3. Если для соединения RS-485 используется экранированный кабель, подключите экран к контакту заземления.

Подробнее о настройке кадровой синхронизации (при необходимости) см. подраздел 6.7, а также рис. 20 в подразделе 8.4.1.




Рис. 15. Соединение двух устройств VS-1616A по интерфейсу RS-485

На рис. 16 изображена линия связи RS-485, которая соединяет:

- устройства **VS-1616A** между собой;
- ПК с портом **RS-485** устройства **VS-1616A** через преобразователь интерфейсов Kramer Tools **VP-43xl**. Подключите COM-порт DB9 на ПК к разьему **RS-232 IN** на **VP-43xl**. Затем подключите порт **RS-485** на **VP-43xl** к портам **RS-485** на устройствах **VS-1616A**.




Рис. 16. Настройка интерфейса управления RS-485

6.7 Настройка синхронизации

При использовании коммутатора **VS-1616A** без коммутатора видеосигнала (например, **VS-1616V**), настроить синхронизацию можно с помощью меню SWITCHING METHOD¹. При настройке системы из нескольких устройств² Вы можете выбрать для них подключение синхронизации посредством MTX (синхронизация от матрицы) через клеммный блок RS-485. Например, в коммутаторе видео- и аудиосигналов (в котором используются устройства **VS-1616V** и **VS-1616A**), может оказаться необходимой единая синхронизация всех устройств для облегчения переключения в интервале кадрового гасящего импульса.

Обычно простейшим способом обеспечения синхронизации является выбор в качестве источника устройства для работы с видеосигналами, например, коммутатора VS-1616V, а затем соединение его с клеммными блоками остальных устройств (как показано на рис. 20).

В данном случае подведите к коммутатору **VS-1616V** сигнал синхронизации от внешнего источника (через разъем внешней синхронизации либо через вход 1). Через блок клемм RS-485 этот сигнал синхронизации поступает на другие устройства — как это показано на рис. 14 и рис. 15. Чтобы принять этот сигнал синхронизации, выберите на коммутаторе **VS-1616A** подключение синхронизации посредством MTX.

6.8 Подключение дополнительной клавиатуры

Подключив переключатели замыкания сухих контактов к разъему дополнительной клавиатуры (EXT. KEYS), Вы получите возможность дистанционного перенаправления входов и выходов с расстояния до 1000 м. Клавиши IN и OUT можно добавлять³. Подсоединение дополнительной клавиатуры показано на рис. 17.




Рис. 17. Разъем внешней клавиатуры (EXT. KEYS)

¹ Обратитесь к разделу 8.4.

² Обратитесь к разделу 8.4.1.

³ Подсоедините любое количество нажимных кнопок к имеющимся (параллельно), соединяя один вывод кнопки с клеммой с соответствующим номером, а другой — с клеммой IN и OUT.

Чтобы пользоваться внешней клавиатурой, выберите включение дополнительной клавиатуры KEYBOARD в меню настройки, как это описано в подразделе 8.5.

7 УПРАВЛЕНИЕ МАТРИЧНЫМ КОММУТАТОРОМ АУДИОСИГНАЛОВ

Управлять **VS-1616A** можно:

- С помощью кнопок передней панели (как это описано в данном разделе).
- С помощью команд интерфейса RS-232 или RS-485, поступающих с сенсорного экрана, ПК¹ или иного контроллера с последовательным интерфейсом.
- С помощью инфракрасного пульта дистанционного управления Kramer IR-1.
- С помощью переключателей с сухими контактами, подключенных к дополнительной клавиатуре.

7.1 Вид дисплея при включении

После включения устройства на дисплее MATRIX и STATUS последовательно выводятся следующие данные²:

MATRIX								STATUS	
OUTPUT	1	2	3	4	5	6	7	8	
INPUT	KRAMER ELECTRONICS, Ltd							Software	
INPUT	VS-1616A AUDIO MATRIX							Ver. 1.5 _	
OUTPUT	9	10	11	12	13	14	15	16	

MATRIX								STATUS	
OUTPUT	1	2	3	4	5	6	7	8	
INPUT	UNIT in/out 01-16/01-16								
INPUT	MATRIX in/out 01-16/01-16								
OUTPUT	9	10	11	12	13	14	15	16	

MATRIX								STATUS	
OUTPUT	1	2	3	4	5	6	7	8	
INPUT	01	02	03	04	05	06	07	08	INs
INPUT	09	10	11	12	13	14	15	16	01/16 _
OUTPUT	9	10	11	12	13	14	15	16	

Рис. 18. Исходное состояние дисплея при включении

¹ Чтобы ознакомиться с правилами применения управляющего ПО Kramer под Windows, обратитесь к отдельному руководству (находится на CD-ROM в формате .pdf), Kramer Control Software.

² Версия 1.5 показана на дисплее Status только для примера; текст на дисплее Matrix может отличаться (в зависимости от настроек прибора).

7.2 Управление с помощью кнопок передней панели

Можно подключать (см. подраздел 7.2.2) или отключать (см. подраздел 7.2.3):

- Один вход к одному выходу (от одного выхода).
- Несколько входов к нескольким выходам (от нескольких выходов).
- Один вход ко всем выходам (от всех выходов).

7.2.1 Подтверждение настроек

Выберите режим работы — немедленный (AT ONCE) или с подтверждением (CONFIRM). В режиме AT ONCE (установлен по умолчанию¹):

- Операция не требует подтверждения пользователем.
- Выполнение производится немедленно.
- Нет защиты от ошибочных действий

В режиме CONFIRM²:

- Имеется возможность выбора способа выполнения, что помогает избежать ошибки.
- Каждая операция требует подтверждения пользователем.
- Выполнение производится после подтверждения пользователем³.
- Есть защита для предотвращения ошибочного переключения
- Можно набрать несколько операций и затем подтвердить их однократным нажатием кнопки TAKE, чтобы выполнить несколько переключений одновременно.

7.2.1.1 Переключение режимов AT ONCE/CONFIRM

Для переключения режимов AT ONCE/CONFIRM нажмите кнопку TAKE.

В режиме CONFIRM: операция потребует подтверждения, и подсветится светодиод TAKE.

В режиме AT ONCE: операция не требует подтверждения, и светодиод TAKE не подсвечивается.

Если светодиод TAKE мигает:

- Переключение режимов AT ONCE/CONFIRM невозможно.
- Вы можете выполнить предшествующую операцию, нажав кнопку TAKE.
- Вы можете отменить предыдущую операцию нажатием какой-либо кнопки (например, кнопки MENU).

7.2.2 Подключение

Можно подключать:

- Один вход к одному выходу (см. подраздел 7.2.2.1).
- Несколько входов к нескольким выходам (см. подраздел 7.2.2.2).
- Один вход ко всем выходам (см. подраздел 7.2.2.3).

¹ Для всех операций, кроме записи и вызова настроек.

² Для записи/вызова настроек режим CONFIRM задан по умолчанию (см. раздел 8.6).

³ Если в течение от 30 секунд до одной минуты (тайм-аут) не нажать кнопку TAKE, операция отменяется.

7.2.2.1 Подключение одного входа к одному выходу

В режиме AT ONCE коммутация выполняется немедленно по нажатию сочетания кнопок IN-OUT.

Для подключения одного входа к одному выходу в режиме AT ONCE:

1. Нажмите кнопку OUT соответствующего выхода.

На дисплее MATRIX появятся две мигающих цифры, соответствующих номеру входа, подключенного к данному выходу¹. Если к выходу ничего не подключено, то на дисплее MATRIX мигают два нуля. На дисплее STATUS появится сообщение:

out # x

где x — номер выхода.

2. Нажмите кнопку IN соответствующего входа.

Выход подключается ко входу, и вместо мигающих цифр на дисплее MATRIX появляется номер входа.

На дисплее STATUS на мгновение выводится сообщение:

**out # x
from in # y**

где x — номер выхода, а y — номер входа.

При нажатии сочетания кнопок IN-OUT в режиме CONFIRM (светодиод TAKE подсвечивается) требуется подтверждение пользователя.

Для подключения одного входа к одному выходу в режиме CONFIRM:

1. Повторите шаг 1 описанной выше процедуры.

2. Нажмите кнопку IN соответствующего входа.

На дисплее MATRIX появятся две мигающих цифры, соответствующих номеру входа, подключенного к данному выходу, а светодиод TAKE мигает.

На дисплее STATUS выводится² сообщение:

**out # x
from in # y**

где x — номер выхода, а y — номер входа.

3. Для подтверждения действия нажмите кнопку TAKE.

Выход подключается ко входу, и светодиод TAKE прекращает мигание.

7.2.2.2 Подключение нескольких входов к нескольким выходам

В режиме AT ONCE следует по отдельности ввести все сочетания кнопок IN-OUT (см. подраздел 7.2.2.1). Если требуется подключить большое количество входов ко многим выходам, рекомендуется перейти в режим CONFIRM.

В режиме CONFIRM можно ввести кнопками сначала несколько действий, а затем подтвердить их разом однократным нажатием кнопки TAKE (что приведёт к одновременному переключению нескольких входов/выходов).

Для подключения нескольких входов к нескольким выходам в режиме

¹ Например, при нажатии кнопки OUT 9 будут высвечены мигающие цифры 01, если вход 1 был ранее подключен к выходу 9.

² Сообщение выводится в течение времени тайм-аута (примерно от 30 секунд до одной минуты).

CONFIRM (когда горит светодиод TAKE):

1. Нажмите кнопку OUT соответствующего выхода.
На дисплее MATRIX появятся две мигающих цифры, соответствующих номеру входа, подключенного к данному выходу¹. Если к выходу ничего не подключено, то на дисплее MATRIX мигают два нуля. На дисплее STATUS появится сообщение:

out # x

где x — номер выхода.

2. Нажмите кнопку IN соответствующего входа.
На дисплее MATRIX появятся две мигающих цифры, соответствующих номеру входа, подключенного к данному выходу, а светодиод TAKE мигает.
На дисплее STATUS выводится сообщение²:

**out # x
from in # y**

где x — номер выхода, а y — номер входа.

3. Нажмите кнопку OUT следующего выхода, как при выполнении шага 1.
4. Нажмите кнопку IN соответствующую³ следующему входу, как при выполнении шага 2.
5. Продолжайте ввод сочетаний OUT-IN, нажимая соответствующие кнопки OUT и IN. В данной последовательности можно также пользоваться сочетаниями OUT-OFF и OFF-OUT.
6. По завершении ввода всей последовательности нажмите кнопку TAKE для подтверждения операции.
Выходы подключаются к соответствующим входам, мигающие цифры на дисплее MATRIX гаснут, и светодиод TAKE прекращает мигание.

7.2.2.3 Подключение одного входа ко всем выходам

Для подключения всех входов к одному выходу в режиме AT ONCE:

1. Нажмите кнопку ALL.
На дисплее MATRIX появятся все наборы из 2 мигающих цифр (каждый из которых представляет номер входа, подключенный к соответствующему выходу).
На дисплее STATUS появится сообщение:

all OUTs

2. Нажмите кнопку IN соответствующего входа.
Этот вход подключается ко всем выходам, и вместо мигающих цифр на дисплее MATRIX появляется номер данного входа (без мигания).

Для подключения одного входа ко всем выходам в режиме CONFIRM (светодиод TAKE подсвечен):

¹ Например, при нажатии кнопки OUT 9 будут высвечены мигающие цифры 01, если вход 1 был ранее подключен к выходу 9.

² Сообщение выводится в течение времени тайм-аута (примерно от 30 секунд до одной минуты).

³ Что соответствует кнопке OUT 2.

1. Повторите шаги 1 и 2 описанной выше процедуры. Светодиод TAKE начинает мигать.
2. Для подтверждения действия нажмите кнопку TAKE. Вход подключается ко всем выходам, и светодиод TAKE прекращает мигание. Вместо мигающих цифр на дисплее MATRIX появляется номер данного входа, который подключен ко всем выходам.

7.2.3 Отключение¹

Можно отключить:

- Один выход (см. подраздел 7.2.3.1).
- Несколько выходов (см. подраздел 7.2.3.2).
- Все выходы (см. подраздел 7.2.3.3).

7.2.3.1 Отключение выхода

Для отключения выхода в режиме AT ONCE:

1. Нажмите кнопку OUT соответствующего выхода. На дисплее MATRIX появятся две мерцающих цифры, соответствующие номеру входа, подключенного к данному выходу². Если к выходу ничего не подключено, то на дисплее MATRIX мигают два нуля. На дисплее STATUS появится сообщение:

out # x

где x — номер выхода.

2. Нажмите кнопку OFF³. Вход отключается, и показания дисплея MATRIX стираются. На дисплее STATUS на мгновение выводится сообщение:

out # x

reset

где x — номер выхода.

Для отключения выхода в режиме CONFIRM (горит светодиод TAKE):

1. Повторите шаг 1 описанной выше процедуры.
2. Нажмите кнопку OFF. На дисплее MATRIX мигают две цифры 00 вместо предыдущих мигающих цифр, а светодиод TAKE также мигает. На дисплее STATUS выводится сообщение⁴:

out # x

reset

где x — номер выхода.

3. Для подтверждения действия нажмите кнопку TAKE. Вход отключается, и светодиод TAKE прекращает мерцание. Показания

¹ Под отключением здесь подразумевается отсоединение выходов от входов, причем они остаются неподключенными.

² Например, при нажатии кнопки OUT 9, если перед этим к выходу 9 был подключен вход 1, появятся мигающие цифры 01.

³ Можно сначала нажать кнопку OFF, а затем кнопку OUT, последовательность не имеет значения.

⁴ Сообщение выводится в течение времени тайм-аута (примерно от 30 секунд до одной минуты).

дисплея MATRIX стираются.

7.2.3.2 Отключение нескольких выходов

Для отключения нескольких выходов в режиме AT ONCE:

1. Нажмите кнопку OUT соответствующего выхода.
На дисплее MATRIX появятся две мерцающих цифры, соответствующих номеру входа, подключенного к данному выходу¹. Если к выходу ничего не подключено, то на дисплее MATRIX мигают два нуля. На дисплее STATUS появится сообщение:

out # x

где x — номер выхода.

2. Нажмите кнопку OFF.
Выход отключается, и показания дисплея MATRIX стираются. На дисплей STATUS на мгновение выводится сообщение:

out # x

reset

где x — номер выхода.

Для отключения нескольких выходов в режиме CONFIRM (горит светодиод TAKE):

1. Повторите шаг 1 описанной выше процедуры.
2. Нажмите кнопку OFF.
На дисплее MATRIX мигают две цифры 00 вместо предыдущих мигающих цифр, а светодиод TAKE также мигает. На дисплей STATUS выводится сообщение:

out # x

reset

где x — номер выхода.

3. Нажмите кнопку OUT следующего выхода, как при выполнении шага 1.
4. Повторите шаг 2 описанной выше процедуры.
5. Продолжайте ввод сочетаний OUT-OFF, нажимая соответствующие кнопки OUT и OFF.
На дисплее MATRIX выводятся две мигающих цифры, соответствующих номеру входа для каждого отключаемого выхода.
6. По завершении ввода всей последовательности нажмите кнопку TAKE для подтверждения операции.
Входы отключаются, и светодиод TAKE прекращает мерцание. Показания дисплея MATRIX стираются.

7.2.3.3 Отключение всех выходов

Для отключения всех выходов в режиме AT ONCE:

1. Нажмите кнопку ALL.
На дисплее MATRIX появятся все наборы из 2 мигающих цифр (каждый

¹ Например, при нажатии кнопки OUT 9, если перед этим к выходу 9 был подключен вход 1, появятся мигающие цифры 01.

из которых представляет номер входа, подключённый к соответствующему выходу). На дисплее STATUS появится сообщение:

all OUTs

2. Нажмите кнопку OFF¹. Все выходы отключаются, и на дисплее MATRIX выводится сообщение:

**Reset ALL connections
!!!!**

Для отключения одного входа от всех выходов в режиме CONFIRM (горит светодиод TAKE):

1. Повторите шаг 1 описанной выше процедуры.
2. Нажмите кнопку OFF. Светодиод TAKE начинает мигать. На дисплее MATRIX появится сообщение:

**Reset ALL ?
Press TAKE to execute**

3. Нажмите кнопку TAKE для подтверждения операции. Все выходы отключаются, и светодиод TAKE прекращает мигание.

7.2.4 Запись и вызов настроек исходного состояния

Можно записать в энергонезависимую память до 99 настроек и вызвать затем любую из них.

7.2.4.1 Запись настроек

Для записи настроек:

1. Нажать кнопку STO. На дисплеях появятся сообщения:

**Enter SETUP number
use two digit # 01–99**

**Store
xy**

(Введите номер настройки с помощью кнопок OUT — номера с 01 по 99) где xy — номер, введённый кнопками OUT.

2. Нажмите две кнопки OUT с номерами от 1 до 9 и кнопку 10 (для цифры 0). Кнопки OUT работают в десятичной системе, а не на основе их позиции. Например, чтобы ввести номер 14, нажмите 1, а затем 4, а не 14. Для ввода номера 3, нажмите 10 и затем 3².

Светодиод TAKE начинает мигать. На дисплеях появятся сообщения:

**STORE this SETUP ?
YES -> TAKE**

**Store
xy**

(Записать настройку? Да—TAKE).

3. Нажмите кнопку TAKE. Настройка записывается в память, а на дисплее MATRIX появляется сообщение:

¹ Вы можете сначала нажать кнопку OFF, а затем кнопку ALL (порядок значения не имеет).

² Ввести номер 3 можно также нажатием кнопки 3 и кнопки TAKE.

Setup # xy stored
(Настройка записана).

При записи настройки с номером, для которого уже записана настройка, на дисплее появляется следующее сообщение:

Setup already exists
Press TAKE to overwrite

(Настройка уже имеется. Нажмите TAKE для перезаписи).

При нажатии кнопки TAKE записанная настройка заменяется настройкой, действующей в данный момент. Можно также нажать другие кнопки OUT, ввести другой номер и записать настройку под ним.

7.2.4.2 Вызов настроек

Чтобы вызвать настройку:

1. Нажать кнопку RCL.

На дисплеях появятся сообщения:

Enter SETUP number
use two digit # 01–99

RECALL
xy

(Введите номер настройки с помощью кнопок OUT, номера с 01 по 99), где ху — номер, введённый кнопками OUT.

2. Нажмите две кнопки OUT № 1 до 9 и 10 (для цифры 0). Кнопки OUT работают в десятичной системе, а не на основе их позиции. Например, чтобы ввести номер 14, нажмите 1, а затем 4, а не 14. Для ввода номера 3, нажмите 10 и затем 3¹.

Выбранный номер настройки вызывается из памяти. На дисплее MATRIX мигает вариант настройки и мигает светодиод TAKE. На дисплее STATUS появится сообщение:

SETUP # xy
Load?

где ху — номер, введённый кнопками OUT.

3. Прежде, чем загрузить настройку, проверьте ее. В случае необходимости можно просмотреть другие настройки, нажимая другие кнопки OUT. Чтобы остановить просмотр настроек, нажмите любую другую клавишу, например, IN.
4. Нажмите кнопку TAKE.
Выбранная настройка вступает в силу.

Если попытаться вызвать «пустую» настройку², на дисплее MATRIX появится сообщение об отсутствии настройки с таким номером, и следует вернуться к шагу 1 вышеописанной процедуры.

¹ Ввести номер 3 можно также нажатием кнопки 3 и кнопки TAKE.

² То есть, настройку с номером, под которым ничего не записано.

8 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ КОМАНД MENU

Последовательно нажимая кнопку MENU до 12 раз, можно вызвать всю последовательность предусмотренных команд.




Рис. 19. Последовательность команд MENU

Настройку можно в любой момент прервать нажатием кнопки IN.

8.1 Блокировка и разблокировка передней панели

Во избежание случайного изменения или сбоя настроек кнопками передней панели, заблокируйте¹ **VS-1616A**. Разблокирование отключает защитный механизм.

Чтобы заблокировать **VS-1616A**:

1. Нажмите кнопку MENU один раз.
На дисплее MATRIX появится сообщение:
LOCK front panel ?
yes -> TAKE, next -> MENU
(Заблокировать переднюю панель? ДА—TAKE, ДАЛЬШЕ—MENU).
2. Нажмите кнопку TAKE.
Передняя панель блокируется, и на дисплеях немедленно появляются сообщения:
Front panel LOCKED (Передняя панель заблокирована)
Keyboard LOCKED² (Клавиатура заблокирована)
to unlock-press MENU³
(Для разблокировки нажмите MENU)
Нажатия на кнопки передней панели не приводят ни к какому результату⁴, но команды, поступающие по RS-232 или RS-485, исполняются и отображаются на дисплее MATRIX.

Чтобы разблокировать VS-1616A:

Либо:

1. Нажмите кнопку MENU.
На дисплее MATRIX появится сообщение:
to UNLOCK front panel
press TAKE
(Чтобы разблокировать переднюю панель, нажмите TAKE).
Светодиод TAKE начинает мигать.
2. Нажмите кнопку TAKE.
Передняя панель разблокируется⁵, и на дисплее MATRIX на мгновение появляется сообщение:
Front panel
UNLOCKED
(Передняя панель разблокирована).

Либо:

¹ Несмотря на блокировку передней панели, сохраняется возможность управления прибором через порты RS-232 или RS-485 (с устройства дистанционного управления или ПК).

² Это сообщение остается на дисплее STATUS на все время блокировки передней панели.

³ Через несколько секунд сообщение заменяется сообщением о состоянии устройства.

⁴ ИК пульт дистанционного управления и дополнительная клавиатура на разъеме EXT. KEYS также блокируются.

⁵ Она также разблокируется при отключении и повторном включении устройства.

1. Дважды нажмите кнопку TAKE.

Передняя панель разблокируется, и появляются те же сообщения, что и при выполнении шагов 1 и 2 процедуры, описанной выше.

8.2 Выбор совместной или раздельной коммутации звука и видео

Термины audio-follow-video¹ и audio-breakaway² хорошо известны. Иногда возникает необходимость одновременного переключения сигналов, либо независимого переключения. Например:

- Системы нелинейного монтажа, которые в одни моменты накладывают на изображение аналоговый звуковой сигнал, а в другие — цифровой.
- Системы копирования, которые формируют мастер-копию из программ различных форматов: композитный аналоговый сигнал, компонентный аналоговый сигнал и компонентный цифровой сигнал.

Если **VS-1616A** функционирует в режиме:

- Одновременной коммутации видео и звука (Follow-SYSTEM), то **VS-1616A** переключается одновременно с другими коммутаторам 16x16³, одновременно выполняя одни и те же операции.
- Раздельной коммутации видео и звука (Breakaway-from-System), то **VS-1616A**⁴ функционирует независимо, выполняя операции сам по себе.

VS-1616A будет функционировать⁵ в режиме Follow-SYSTEM, если хотя бы одно из устройств **VS-1616A**⁶ устанавливается в данный режим, и эти устройства соединены линией связи RS-232 и/или RS-485.

Чтобы установить **VS-1616A** в режим Follow-SYSTEM:

1. Дважды нажмите кнопку MENU.

На дисплее MATRIX появится сообщение:

Follow the SYSTEM

yes -> TAKE, next -> MENU

(Одновременная коммутация: ДА—TAKE, ДАЛЬШЕ—MENU).

2. Нажмите кнопку TAKE.

На дисплеях появятся сообщения:

set FOLLOW SYSTEM?

(Установить одновременную коммутацию?)

Press TAKE to execute

(Нажмите TAKE для выполнения)

current:

(состояние)

breakaway

(раздельная коммутация)

¹ Каналы звуковых и видео сигналов переключаются совместно и одновременно.

² Каналы звуковых сигналов переключаются отдельно от каналов видео сигналов.

³ Коммутаторами той же серии 16x16, например, матричный коммутатор видеосигнала VS-1616V и/или матричный коммутатор цифрового звукового сигнала VS-1616AD .

⁴ То же относится и к VS-1616V и/или VS-1616AD.

⁵ Устройство VS-1616A меняет состояние и переходит в режим Follow-system моментально.

⁶ Либо VS-1616V либо VS-1616AD (а также другие матричные коммутаторы этого же семейства 16x16).

3. Еще раз нажмите кнопку TAKE.

На дисплее MATRIX на мгновение появится сообщение, свидетельствующее о смене состояния устройства, а на дисплее STATUS появится буква «S» после мигающего курсора.

**the UNIT is set in mode
FOLLOW system**

(Устройство включено в режим одновременной коммутации)

Если режим **VS-1616A** отличается от режима других устройств, установите **VS-1616A** в режим Follow-SYSTEM. Дисплей MATRIX отобразит новое состояние устройства мигающими символами, а светодиод TAKE начнет мигать. Нажмите кнопку TAKE¹, чтобы после установки коммутатора в режим Follow-SYSTEM перевести всю систему в то же состояние.

Чтобы установить **VS-1616A** в режим Breakaway-from-SYSTEM:

1. Дважды нажмите кнопку MENU.

На дисплее MATRIX появится сообщение:

**FOLLOW the system
yes -> TAKE, next -> MENU**

(Одновременная коммутация: ДА—TAKE, ДАЛЬШЕ—MENU)

2. Нажмите кнопку TAKE.

На дисплеях появятся сообщения:

Set BREAKAWAY from system?

(Установить раздельную коммутацию?)

Press TAKE to execute

(Нажмите TAKE для выполнения)

current:

(состояние)

follow SYS

(одновременная коммутация)

3. Еще раз нажмите кнопку TAKE.

На дисплее MATRIX появится сообщение:

**the UNIT is set in mode
BREAKAWAY from system**

(Устройство включено в режим раздельной коммутации)

8.3 Установка адреса устройства

Нажимайте кнопку **MENU**, пока на дисплее не появится команда **MACHINE ADDRESS**. Выберите настройку устройства как отдельного или как части составной матрицы. Адрес устройства устанавливается с помощью кнопок OUT 1...9 и 10 (эта кнопка используется в качестве 0). Кнопки OUT работают в десятичной системе, а не на основе их позиции. Например, чтобы ввести номер 15, нажмите 1, а затем 5, а не 15.

Можно сменить адрес устройства:

- При перенастройке с отдельного устройства на устройство в составе матрицы (см. подраздел 8.3.1).
- При перенастройке с устройства в составе матрицы на отдельное устройство (см. подраздел 8.3.2). При перенастройке адреса устройства составной матрицы (см. подраздел 8.3.3).

¹ Нажатие другой кнопки прерывает операцию, и коммутатор остается в прежнем состоянии.

Прежде, чем устанавливать адреса устройств, сначала определите структуру системы аналогично рис. 6, так как необходимо определить старший адрес устройства и остальные адреса устройств.

8.3.1 Смена адреса устройства при перенастройке с отдельного устройства на устройство в составе матрицы

Чтобы установить адрес устройства:

1. Нажимайте кнопку MENU, пока на дисплее не появится команда MACHINE ADDRESS.

На дисплее MATRIX появится сообщение:

MACHINE ADDRESS

setting yes -> TAKE, next -> MENU

(установка адреса устройства: ДА—TAKE, ДАЛЬШЕ—MENU)

2. Нажмите кнопку TAKE.

На дисплеях появятся сообщения:

OUTkey 1: Stand-Alone UNIT

(Выберите вариант с помощью кнопок OUT: 1:отдельное устройство)

2: Large Matrix

(2: составная матрица)

Current

(выбранный в данный момент тип:)

Alone¹

(отдельное устройство)

3. Нажмите кнопку OUT с номером 2.

Светодиод TAKE начинает мигать. На дисплеях появятся сообщения:

Change to the LARGE MATRIX?

(Перейти на составную матрицу)

Current

(выбранный в данный момент тип:)

16x16²

Press TAKE to confirm

(Нажмите TAKE для подтверждения)

4. Еще раз нажмите кнопку TAKE.

На дисплеях появятся сообщения:

READY to set MACHINE ADDRESS

(Готово к вводу адреса устройства)

Current #

(выбранный в данный момент адрес:)

1

use OUTkey 1–9, 0

(воспользуйтесь кнопками OUT 1–9,0)

5. Введите адрес устройства, нажав одну из кнопок OUT 1–9, 0.

На дисплее STATUS появится сообщение:

current:

x

где x — номер нажатой кнопки OUT.

6. Еще раз нажмите кнопку TAKE.

На дисплеях появятся сообщения:

¹ Указывает, что прибор не настроен на работу в составе составного матричного коммутатора.

² Например, если в настоящее время прибор сконфигурирован для автономного использования.

READY to change MACH. ADDR.

(Готово к смене адреса устройства)

Press TAKE to confirm

(Нажмите TAKE для подтверждения)

На данном этапе можно ввести другой адрес устройства, нажав другую кнопку OUT.

7. Еще раз нажмите кнопку TAKE.

На дисплеях появятся сообщения:

MACHINE ADDRESS

(Адрес устройства)

changed

(изменен)

Через несколько секунд на дисплеях появятся сообщения:

SET highest MACHINE ADDRESS

(Задайте старший адрес устройства)

current #

(выбранный в данный момент адрес:)

x**current #**

(выбранный в данный момент адрес:)

x**use OUTkey 1–9, 0**

(воспользуйтесь кнопками 1–9,0)

8. Нажмите одну из кнопок OUT 1–9, 0.

На дисплее STATUS появится сообщение:

Current #**x**

где x — номер нажатой кнопки OUT.

На данном этапе можно ввести другой старший адрес устройства. Устройство может предложить установить старший адрес в системе. Если это так, рекомендуется ввести этот адрес.

9. Еще раз нажмите кнопку TAKE.

На дисплее MATRIX появится сообщение:

Change highest MACH. ADDR. ?**Press TAKE to confirm**

(Сменить старший адрес? Нажмите TAKE для подтверждения)

10. Еще раз нажмите кнопку TAKE.

На дисплее MATRIX появится сообщение:

HIGHEST MACHINE ADDRESS**Changed**

(Старший адрес заменен)

8.3.2 Смена адреса устройства при перенастройке с устройства в составе матрицы на отдельное устройство

Чтобы установить адрес устройства:

1. Нажимайте кнопку MENU, пока на дисплее не появится команда MACHINE ADDRESS.

На дисплее MATRIX появится сообщение:

MACHINE ADDRESS**setting yes -> TAKE, next -> MENU**

(установка адреса устройства: ДА—TAKE, ДАЛЬШЕ—MENU)

2. Нажмите кнопку TAKE.

На дисплеях появятся сообщения:

OUTkey 1: Stand-Alone UNIT(Выберите вариант с помощью клавиш (выбранный в данный момент тип):
OUT: 1: отдельное устройство)**2: Large Matrix**

(2: составная матрица)

Current**Matrix1**

(матрица)

3. Нажмите кнопку OUT с номером 1.

На дисплеях появятся сообщения:

STAND ALONE UNIT (Mach# 01)?

(Перейти на отдельное устройство?)

Press TAKE to confirm

(Нажмите TAKE для подтверждения)

Current

(выбранный в данный момент тип:)

Matrix

(матрица)

4. Еще раз нажмите кнопку TAKE.

На дисплее MATRIX появится сообщение:

MACHINE ADDRESS changed**now STAND-ALONE**

(Адрес устройства изменен на адрес отдельного устройства)

8.3.3 Смена адреса устройства при перенастройке адреса устройства составной матрицы

Чтобы установить адрес устройства:

1. Нажимайте кнопку MENU, пока на дисплее не появится команда MACHINE ADDRESS.

На дисплее MATRIX появится сообщение:

MACHINE ADDRESS setting**yes -> TAKE, next -> MENU**

(установка адреса устройства: ДА—TAKE, ДАЛЬШЕ—MENU)

2. Нажмите кнопку TAKE.

На дисплеях появятся сообщения:

OUTkey 1: Stand-Alone UNIT(Выберите вариант с помощью клавиш (выбранный в данный момент тип):
OUT: 1: отдельное устройство)**2: Large Matrix (матрица)**

(2: составная матрица)

Current**Matrix**

3. Нажмите кнопку OUT с номером 2.

На дисплеях появятся сообщения:

set NEW matrix

(Перейти на другую матрицу?)

current:

(выбранный в данный момент тип:)

¹ Указывает, что прибор не настроен на автономную работу.

- new -> TAKE leave old -> MENU** **16x32**
(другая — TAKE, оставить прежнюю — MENU)
4. Еще раз нажмите кнопку TAKE.
На дисплеях появятся сообщения:
READY to set MACHINE ADDRESS **current #**
(Готово к вводу адреса устройства) (выбранный в данный момент адрес:)
1
- use OUTkey 1–9, 0**
(воспользуйтесь кнопками OUT 1–9,0)
5. Нажмите одну из кнопок OUT 1–9, 0.
На дисплее STATUS появится сообщение:
current #
x
где x — номер нажатой кнопки OUT.
6. Еще раз нажмите кнопку TAKE.
Светодиод TAKE начинает мигать. На дисплеях появятся сообщения:
READY to change MACH. ADDR. **from # 01**
(Готово к смене адреса устройства)
Press TAKE to confirm **to #x**
(Нажмите TAKE для подтверждения)
7. Еще раз нажмите кнопку TAKE.
На дисплеях появятся сообщения:
MACHINE ADDRESS **current #**
(Адрес устройства) (выбранный в данный момент адрес:)
x
changed
(изменен)
- Через несколько секунд на дисплеях появятся сообщения:
SET highest MACHINE ADDRESS **current #**
(Задайте старший адрес устройства) (выбранный в данный момент адрес:)
x
- use OUTkey 1–9, 0**
(воспользуйтесь кнопками 1–9,0)
8. Нажмите одну из кнопок OUT 1–9, 0.
На дисплее STATUS появится сообщение:
current #
x
где x — номер нажатой кнопки OUT.
9. Еще раз нажмите кнопку TAKE.
На дисплее MATRIX появится сообщение:
Change highest MACH. ADDR. ?
Press TAKE to confirm
(Сменить старший адрес? Нажмите TAKE для подтверждения)

10. Еще раз нажмите кнопку TAKE.

На дисплее MATRIX появится сообщение:

**HIGHEST MACHINE ADDRESS
Changed**

(Старший адрес заменен)

8.4 Выбор способа переключения

В подразделе 8.4.1 описаны способы переключения для отдельных и составных устройств. В подразделе 8.4.2 описан выбор способа переключения.

8.4.1 Способы переключения

При настройке **VS-1616A** как отдельного устройства¹ возможен только один метод переключения, немедленное переключение, независимо от выбранной в меню настройки синхронизации. Переключение происходит немедленно после нажатия кнопки передней панели или замыкания сухого контакта, либо немедленно после приема команды RS-232 или RS-485, либо команды с ИК-пульта. Переключение происходит независимо от кадровой синхронизации.

При настройке **VS-1616A** как одного из устройств в составе составного коммутатора возможны два способа переключения:

- **NoVIS**, (как описано выше)
- **MTX** (синхронизация от матрицы) — переключение в кадровом интервале сигнала синхронизации, поступающего с устройства матрицы, используемого для коммутации видеосигнала. Данный сигнал поступает на блок клемм RS-485 «SYNC»². Данный эталонный сигнал поступает на все коммутаторы составной системы и обеспечивает одновременное переключение всех приборов.

Чтобы выбрать синхронизацию MTX³, как это показано в примере на рис. 20:

- Соедините между собой блоки клемм RS-485⁴ обоих коммутаторов в составной системе.
- Подключите и настройте эталонный видеосигнал для прибора **VS-1616V** на внешнюю или внутреннюю синхронизацию.
- Выберите для прибора **VS-1616A** в качестве эталона синхронизации MTX (синхронизацию от матрицы).

¹ Путем настройки адреса устройства — см. п. 8.3.

² Поз. 5 на рис. 2.

³ При этом матрица получает синхронизацию от другого, ведущего устройства.

⁴ Прямое соединение всех 4 контактов.



Рис. 20. Настройка синхронизации MTX (синхронизация от матрицы)

8.4.2 Выбор способа переключения

Чтобы выбрать способ переключения:

1. Нажимайте кнопку MENU, пока на дисплее не появится команда SWITCHING METHOD.

На дисплее MATRIX появится сообщение:

SWITCHING METHOD setting

yes -> TAKE, next -> MENU

(Установка способа переключения: ДА — TAKE, ДАЛЬШЕ — MENU)

2. Нажмите кнопку TAKE.

На дисплеях появятся сообщения:

Use OUTkey to configure

1: Immediate 4: Video SYNC

(Выберите вариант с помощью Клавиш OUT:;) Immediate¹

Current

(выбранный в данный момент способ)

3. Нажмите кнопку OUT с номером 1 или 4. Например, кнопка OUT 4 задает синхронизацию от устройства коммутации видео. Светодиод TAKE начинает мигать. На дисплее MATRIX появится сообщение:

Press TAKE to configure from MATRIX

(Нажмите TAKE для выбора синхронизации от матрицы)

4. Нажмите кнопку TAKE.

На дисплеях появятся сообщения:

SWITCHING METHOD changed

current: From MATRIX

(Метод переключения изменен на синхронизацию от матрицы)

¹ Показывает, что сейчас устройство находится в режиме мгновенного переключения.

8.5 Настройка внешней клавиатуры

В подразделе 6.8 описано подключение устройства дистанционного управления. Включение и выключение клавиатуры дистанционного управления осуществляется путем выбора настроек ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ).

Чтобы настроить внешнюю клавиатуру:

1. Нажимайте кнопку MENU, пока на дисплее не появится команда extended KEYBOARD setting.

На дисплее MATRIX появится сообщение:

extended KEYBOARD setting

yes -> TAKE, next -> MENU

(Настройка внешней клавиатуры: ДА—TAKE, ДАЛЬШЕ—MENU)

2. Нажмите кнопку TAKE.

На дисплеях появятся сообщения:

Outkey 1: External keys OFF

(Выберите вариант кнопками OUT:

1: внешняя клавиатура выключена

2: External keys ON

(2: внешняя клавиатура включена)

current:

(Выбранный в данный момент режим)

X-key ON¹

(внешняя клавиатура включена)

3. Нажмите кнопку OUT с номером 1, чтобы отключить внешнюю клавиатуру. Светодиод TAKE начинает мигать. На дисплеях появятся сообщения:

Turn OFF external keys?

Press TAKE to execute

(Отключить внешнюю клавиатуру? Для выполнения нажмите TAKE)

current:

X-key ON

4. Нажмите кнопку TAKE.

На дисплеях появятся сообщения:

External Keyboard mode

changed

(Режим внешней клавиатуры изменен. Выбранный в данный момент режим: внешняя клавиатура выключена)

current:

X-key OFF

8.6 Настройка режима записи/вызова

Выберите один из режимов записи/вызова:

- Режим немедленного срабатывания AT ONCE, при котором настройки записываются и вызываются немедленно без запроса подтверждения пользователя.
- Режим с подтверждением CONFIRM, при котором настройки записываются и вызываются с выдачей пользователю запроса подтверждения. Режим CONFIRM установлен по умолчанию² для операций записи/вызова настроек (для остальных операций режим по умолчанию — AT ONCE), и рекомендуется работать в этом режиме во избежание ошибочной записи/вызова настроек.

¹ Показывает, что дополнительная клавиатура активизирована.

² По умолчанию режим AT ONCE установлен для всех операций, кроме записи/вызова настроек.

Чтобы переключить режим записи/вызова на AT ONCE вместо CONFIRM (по умолчанию):

1. Нажимайте кнопку MENU, пока на дисплее не появится команда STORE/RECALL.

На дисплее MATRIX появится сообщение:

STORE/RECALL setting

yes -> TAKE, next -> MENU

(Настройка режима записи/вызова: ДА—ТАКЕ, ДАЛЬШЕ—МЕНЮ)

2. Нажмите кнопку TAKE и выберите соответствующую кнопку OUT: 1 — для режима AT ONCE, 2 — для режима CONFIRM.

На дисплеях появятся сообщения:

**STO/RCL mode
changed**

(Режим записи/вызова изменен.)


**current:
At once**

Выбранный в данный момент режим: At once)

8.7 Выбор вида индикации

Выберите, что должно выводиться при работе: либо прокручиваемая последовательность настроек коммутаторов, либо диапазон (удобно для очень больших систем) (см. рис. 21).

Рис. 21. Выбор вида индикации



Чтобы вывести последовательность настроек коммутаторов (вместо диапазона входов/выходов):

1. Нажимайте кнопку MENU, пока на дисплее не появится команда INDICATE.

На дисплее MATRIX появится сообщение:

what to INDICATE

yes -> TAKE, next -> MENU

(Выбор вида индикации: ДА—ТАКЕ, ДАЛЬШЕ—МЕНЮ)

2. Нажмите кнопку TAKE.
 На дисплеях появятся сообщения:

Use OUTkey to configure	Current:
(Выберите вид с помощью кнопок OUT)	(выбранный в данный момент режим)
1: scroll SETUP 2: OUTs/INs	OUTs/INs
(1: прокрутка настроек, 2: входы/выходы)	(входы/выходы)
3. Нажмите кнопку OUT с номером 1.
 Светодиод TAKE начинает мигать. На дисплеях появятся сообщения:

Scroll switcher setup?	Current:
Press TAKE to execute	OUTs/INs

 (Показать последовательность настроек? Для выполнения нажмите TAKE)
4. Нажмите кнопку TAKE.
 На дисплеях появятся сообщения:

display mode changed	Current:
(Вид индикации изменен.)	SETUP

 Выбранный в данный момент вид: настройки)

8.8 Настройка коммуникаций

Выберите режим ответа (с ответом или без ответа).

Чтобы выбрать, например, режим без ответа (No Reply):

1. Нажимайте кнопку MENU, пока на дисплее не появится команда COMMUNICATION.
 На дисплее MATRIX появится сообщение:

COMMUNICATION setting
yes -> TAKE, next -> MENU

 (Настройка коммуникации: ДА—TAKE, ДАЛЬШЕ—MENU)
2. Нажмите кнопку TAKE.
 На дисплее MATRIX появится сообщение:

Use OUTkey to configure	2: No Reply
1: REPLY	(с ответом, 2: без ответа)

 (Выберите настройку с помощью кнопок OUT: 1: с ответом, 2: без ответа)
3. Нажмите кнопку OUT с номером 2.
 Светодиод TAKE начинает мигать. На дисплеях появятся сообщения:

Set serial port No reply	Current:
(Установка последовательного порта в режим без ответа)	(выбранный в данный момент режим)
Press TAKE to execute	Reply
(Для выполнения нажмите TAKE)	(с ответом)
4. Еще раз нажмите кнопку TAKE.
 На дисплеях появятся сообщения:

**SWITCHER RESPONSE
changed**

(Режим ответа коммутатора изменен.)

**Current:
No reply**

Выбранный в данный момент режим: без ответа)

8.9 Настройка ИК пульта дистанционного управления

Установите разрешение дистанционного управления матричным коммутатором 16x16 **VS-1616A** с помощью инфракрасного пульта дистанционного управления Kramer **RC-IR1**¹ (или **RC-IR2**). Подробности описаны в руководстве по эксплуатации инфракрасного пульта дистанционного управления². В таблице 6 и таблице 7 приведены команды настройки и управления.

Таблица 6. Основные настройки RC-IR1/RC-IR2

Чтобы выполнить команду:	Нажмите кнопки в указанной последовательности:
Распределить VS-1616A в группу 12	SHIFT + GROUP + 12
Установить номер устройства	UNIT + цифровая кнопка, в соответствии с установками DIP-переключателей VS-1616A

Чтобы разрешить управление с пульта ДУ (если оно запрещено):

1. Нажимайте кнопку MENU, пока на дисплее не появится команда IR REMOTE.

На дисплее MATRIX появится сообщение:

IR REMOTE setting**yes -> TAKE, next -> MENU**

(Настройка пульта ДУ: ДА—TAKE, ДАЛЬШЕ—MENU)

2. Нажмите кнопку TAKE.

На дисплеях появятся сообщения:

Outkey 1: InfraredREMOTE OFF

(Выберите с помощью кнопок OUT:

1: ИК пульт ДУ выключен)

2: InfraredREMOTE ON

(2: ИК пульт ДУ включен)

3. Нажмите кнопку OUT с номером 2.

Светодиод TAKE начинает мигать. На дисплеях появятся сообщения:

Turn ON infrared REMOTE ?**Press TAKE to execute**

(Включить ИК пульт ДУ? Для выполнения нажмите TAKE)

4. Еще раз нажмите кнопку TAKE.

На дисплеях появятся сообщения:

Infrared REMOTE mode changed

(Режим ИК пульта ДУ изменен.)

current:

(выбранный в данный момент)

remote OFF

(пульт ДУ выключен)

Current:**remote OFF****Current: remote ON**

Выбранный в данный момент режим: пульт ДУ включен)

¹ При управлении с помощью пульта его передатчик следует направлять на датчик на передней панели VS-1616A (поз. 1 на рис. 2)

² Его можно получить в сети Интернет по адресу <http://www.kramerelectronics.com/manuals.html>

Таблица 7. Основные операции управления IR-1

Чтобы выполнить команду:	Нажмите кнопки в указанной последовательности:
Подключить вход к выходу	цифровая кнопка (номер выхода) + цифровая кнопка (номер входа) ¹ .
Записать/вызвать настройку	SHIFT + STO/RCL + цифровая кнопка (номер настройки)

8.10 Выбор режима автоматической записи настройки, действующей в данный момент

Этой командой выбирается, сохранять или нет настройку, действующую в данный момент, чтобы сохранить состояние устройства при выключении, а при следующем включении вернуть его в то же самое состояние.

Чтобы включить автоматическую запись настройки (если она выключена):

1. Нажимайте кнопку MENU, пока на дисплее не появится команда AUTO Store Current SETUP.

На дисплее MATRIX появится сообщение:

AUTO store current SETUP
yes -> TAKE, next -> MENU

(Автоматическая запись настройки: ДА—TAKE, ДАЛЬШЕ—MENU)

2. Нажмите кнопку TAKE.

На дисплеях появятся сообщения:

OUTkey 1: no AutoSave

(Выберите с помощью кнопок OUT:
 1: без автоматической записи)

2: AutoSave CURRENT setup

(2: автоматическая запись текущей
 настройки)

current:

(выбранный в данный момент
 режим)

NO save

(без записи)

3. Нажмите кнопку OUT с номером 2.

Светодиод TAKE начинает мигать. На дисплеях появятся сообщения:

Auto store CURRENT setup ?
Press TAKE to execute

Current:
NO save

(Записывать текущую настройку автоматически? Для выполнения нажмите TAKE)

4. Press the TAKE button again.

The Displays show the messages:

AUTOSAVE mode
changed

(Режим автоматической записи
 изменен.)

Current:
AutoSave

Выбранный в данный момент
 режим: автоматическая запись)

¹ Например, нажав 6 и 2, Вы подключите вход 2 к выходу 6.

8.11 Идентификация устройства

Вывод важнейшей информации (название устройства и номер версии) дает возможность идентификации Вашего устройства (например, для осуществления технической поддержки).

Чтобы вывести идентификационную информацию устройства:

1. Нажимайте кнопку MENU, пока на дисплее не появится команда Identifying the MACHINE.

На дисплее MATRIX появится сообщение:

identify MACHINE
yes -> TAKE, next -> MENU

(Идентификация устройства: ДА—TAKE, ДАЛЬШЕ—MENU)

2. Нажмите кнопку TAKE.

На дисплее MATRIX появится сообщение (см. рис. 22):

MATRIX											STATUS	
OUTPUT	1	2	3	4	5	6	7	8				
INPUT	KRAMER ELECTRONICS, Ltd							Software				
INPUT	VS-1616A AUDIO MATRIX							Ver. 1.5 _				
OUTPUT	9	10	11	12	13	14	15	16				

Рис. 22. Идентификация устройства

8.12 Сброс настроек в исходное состояние

Выберите эту команду для перезапуска устройства¹:

- Для смены текущего состояния² (перезапуск с текущей настройкой);
- Для возврата к настройкам, установленным на предприятии-изготовителе (возврат к настройкам по умолчанию³).

Чтобы перезапустить устройство:

1. Нажимайте кнопку MENU, пока на дисплее не появится команда initial RESET.

На дисплее MATRIX появится сообщение:

initial RESET
yes -> TAKE, next -> MENU

(Сброс настроек в исходное состояние: ДА—TAKE, ДАЛЬШЕ—MENU)

2. Нажмите кнопку TAKE.

На дисплее MATRIX появится сообщение:

Outkey 1: Current status
2: Factory default

(Выберите с помощью кнопок OUT: 1: текущее состояние, 2: настройка предприятия-изготовителя — по умолчанию)

¹ Без его выключения и последующего включения.

² Иногда называют «программным перезапуском».

³ Каждое устройство VS-1616A программируется на предприятии-изготовителе как матрица симметричного стереофонического звукового сигнала 16x16, с обнуленными настройками и всеми входами, соединенными со всеми выходами — по схеме «один в один».

3. Нажмите кнопку OUT — например, с номером 2, чтобы сбросить настройки в состояние по умолчанию.
Светодиод TAKE начинает мигать. На дисплеях появятся сообщения:

Reset to factory default	WARNING
Press TAKE to execute	!!!!

 (Сброс настроек в состояние по умолчанию. ОСТОРОЖНО! Для выполнения нажмите TAKE)
4. Еще раз нажмите кнопку TAKE.
На дисплеях появятся сообщения:

Reset to factory default	WARNING !!!!!
confirm by pressing OUT # 7	

 (Сброс настроек в состояние по умолчанию. Для подтверждения нажмите OUT 7)
5. Нажмите кнопку OUT 7.
Устройство возвращается к установкам по умолчанию, введенным на предприятии-изготовителе, и на дисплее появляется первое сообщение процесса перезагрузки (см. рис. 22).

9 ОБНОВЛЕНИЕ ФЛЭШ-ПАМЯТИ

Основная часть прошивки матричного коммутатора видеосигналов 16x16 **VS-1616A** находится во флэш-памяти¹, что позволяет за считанные минуты обновить прошивку, установив последнюю версию программного обеспечения (ПО) от Kramer!

Файлы обновления можно скачать из Интернета или получить по месту приобретения устройства. Ниже, на примере файла с именем «1616-15.hex», показана установка ПО во флэш-память².

Текущая версия программного обеспечения **VS-1616A** высвечивается на дисплее STATUS, как показано на рис. 18 в разделе 7.1.

9.1 Подключение ПК к порту RS-232

Перед установкой последней версии прошивки Kramer на **VS-1616A**:

- Соедините COM-порт ПК с входным портом RS-232 коммутатора **VS-1616A**.

Для одновременного обновления прошивки на нескольких коммутаторах **VS-1616A**:

- Соедините COM-порт ПК с входным портом RS-232 первого коммутатором **VS-1616A**
- Выходной порт RS-232 первого **VS-1616A** соедините с входным портом RS-232 второго **VS-1616A** или любого другого из коммутаторов 16x16

¹ Память, имеющая возможность электрического программирования и стирания.

² Число «15» в имени файла соответствует номеру версии «1.5». Убедитесь в том, что получена новейшая версия, а файл имеет расширение «.hex».

- Таким же способом последовательно соедините все коммутаторы, прошивки которых вы хотели бы обновить
- Установите DIP-переключатель 7 в нужное положение¹, в зависимости от того, используется нуль-модемный адаптер или нет.

9.2 Обновление прошивки

1. Установите на компьютер и запустите программу K-Sender.
2. Откройте программу K-Sender.
Появится окно передачи файлов через COM-порт.
3. Выберите подходящий COM-порт.
Убедитесь в том, что выбрана скорость передачи данных 9600. Нажмите кнопку File.
4. Выберите файл «1616-15.hex» и нажмите кнопку Open.
В нижней части окна появится имя файла, выделенное жирным шрифтом.
5. Нажмите и удерживайте клавишу TAKE, одновременно включая питание **VS-1616A**.
Через несколько секунд, после исходного идентификационного сообщения, на дисплее MATRIX появится надпись:
**Please,
release key TAKE**
(Пожалуйста, отпустите кнопку TAKE)
6. Отпустите кнопку TAKE.
Индикатор TAKE начинает мигать, а на дисплее MATRIX появится сообщение:
**Update program?
Please confirm <TAKE>**
(Изменить программу? Пожалуйста, подтвердите кнопкой <TAKE>)
7. Нажмите кнопку TAKE.
На дисплее MATRIX появится следующее сообщение:
**YOU will lose current SETUP²
Confirm <TAKE>**
(Действующая настройка будет стерта. Подтвердите кнопкой <TAKE>)
8. Еще раз нажмите кнопку TAKE.
На дисплее MATRIX появится следующее сообщение:
**Are you ABSOLUTELY sure?
Press TAKE to execute**
(Вы полностью уверены? Для выполнения нажмите TAKE)
На этом этапе, как и в любое время до этого момента, вы можете отменить выполнение операции, нажав любую клавишу, кроме TAKE.
9. Еще раз нажмите клавишу TAKE.
Программа начнет работу, а индикатор TAKE погаснет.

¹ См. подробнее в разделе 6.5.

² Обновление прошивки VS-1616A сбрасывает настройки в исходное состояние, установленное на предприятии-изготовителе.

На дисплее MATRIX появится следующее сообщение:

ERASE flash MEMORY

Please, wait...

(Стирание флэш-памяти. Пожалуйста, подождите...)

10. Через несколько секунд флэш-память будет стерта, а на дисплее MATRIX появится следующее сообщение:

Ready for receiving

Start transmission from PC

(К приему готов. Начните передачу с ПК).

Примечание: при обновлении прошивки нескольких коммутаторов **VS-1616A**, прежде чем перейти к следующему этапу, выполните операции по пп. 5–9 для каждого **VS-1616A**.

11. В окне программы K-Sender нажмите кнопку Send. Цвет клавиши SEND поменяется на красный, а в синей строке появятся быстроменяющиеся цифры. На дисплеях **VS-1616A** появятся сообщения:

Transfer may take minutes

Σ=080756¹

Please, wait...

(Передача может занять несколько минут. Пожалуйста, подождите...)

12. Следите за монитором ПК и дисплеями MATRIX и STATUS **VS-1616A**. Примерно через 30 секунд закончится установка программы, клавиша Send восстановит первоначальный цвет, а цифры в синей строке исчезнут. На дисплеях **VS-1616A** появятся сообщения:

Program replaced

Σ=16608D

successfully!

16608D

(Замена программы успешно завершена!)

13. Через 3 секунды на дисплеях появится сообщение:

Turn unit OFF, reconnect

Σ=16608D

cables and turn ON

16608D

(Выключите устройство, подключите кабели и включите его вновь)

14. Удостоверьтесь в том, что контрольная сумма (например, Σ=16608D) одинакова в обеих строках.

Если это не так, повторите операцию обновления прошивки с самого начала.

15. Вы успешно заменили предыдущую программу и обновили версию прошивки.

Отключите **VS-1616A** выключателем POWER.

Восстановите соединения входных и выходных портов RS-232 на задней панели (если таковые имеются).

Снова включите **VS-1616A**.

Обратите внимание на новый номер версии, выводимый на дисплее STATUS.

Перейдите в меню и восстановите свои установки. Выполните все необходимые настройки и сохраните их.

¹ Показывает процесс подсчета контрольной суммы.

10 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики приведены в табл. 8:

Таблица 8. Технические характеристики матричного коммутатора VS-1616A

Входы	16 аудио стерео симметричных, 10 кОм, отсоединяемые клеммные модульные разъемы
Выходы	16 аудио стерео симметричных, 50 кОм, отсоединяемые клеммные модульные разъемы 16 дополнительных аудио стерео несимметричных, 50 кОм, отсоединяемые клеммные модульные разъемы
Полоса пропускания сигнала	>100 кГц
Перекрестная помеха	-80 дБ на 1 кГц
Отношение сигнал/шум	82,2 дБ, невзвешенное (сопротивление нагрузки = 10 кОм)
Коэффициент гармоник + шум	0,04% на 1 кГц
Связь	По переменному току
2-я гармоника	0,002%
Максимально допустимый сигнал на входах/выходах	+20 дБм
Управление	38 переключателей; стандартные интерфейсы последовательной передачи данных RS-232, RS-485, ИК (инфракрасное) дистанционное управление, расширение для клавиатуры с сухими контактами
Коммутация	Немедленная или в интервале вертикального кадрового гасящего импульса
Габаритные размеры	48,3 см x 5,1 см x 9 см (2U) (Ш, Г, В); монтаж в стойку
Источник питания	~115/230 В, 50/60 Гц, 23 ВА
Масса	Примерно 3,5 кг
Принадлежности	Шнур электропитания, нуль-модемный адаптер

11 ПРОТОКОЛ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

11.1 Основной протокол Protocol 2000

В таблице 9 представлены шестнадцатеричные коды¹ протокола Protocol 2000². Параметры передачи данных: скорость передачи 9600 бод, без контроля четности, 8 битов данных и 1 стоп-бит.

Таблица 9. Шестнадцатеричные коды для матричного коммутатора VS-1616A

	OUT 1	OUT 2	OUT 3	OUT 4	OUT 5	OUT 6	OUT 7	OUT 8	OUT 9	OUT 10	OUT 11	OUT 12	OUT 13	OUT 14	OUT 15	OUT 16
IN 1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
	81	82	83	84	85	86	87	88	89	8A	8B	8C	8D	8E	8F	90
	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
IN 2	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
	81	82	83	84	85	86	87	88	89	8A	8B	8C	8D	8E	8F	90
	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
IN 3	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
	81	82	83	84	85	86	87	88	89	8A	8B	8C	8D	8E	8F	90
	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
IN 4	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
	81	82	83	84	85	86	87	88	89	8A	8B	8C	8D	8E	8F	90
	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
IN 5	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	81	82	83	84	85	86	87	88	89	8A	8B	8C	8D	8E	8F	90
	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
IN 6	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
	81	82	83	84	85	86	87	88	89	8A	8B	8C	8D	8E	8F	90
	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
IN 7	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
	81	82	83	84	85	86	87	88	89	8A	8B	8C	8D	8E	8F	90
	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81

¹ В данном примере предполагается, что номер устройства =1, узел =0.

² Подробности см. на веб-сайте www.kramerelectronics.com

	OUT 1	OUT 2	OUT 3	OUT 4	OUT 5	OUT 6	OUT 7	OUT 8	OUT 9	OUT 10	OUT 11	OUT 12	OUT 13	OUT 14	OUT 15	OUT 16
IN 8	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
	81	82	83	84	85	86	87	88	89	8A	8B	8C	8D	8E	8F	90
	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
IN 9	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
	81	82	83	84	85	86	87	88	89	8A	8B	8C	8D	8E	8F	90
	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
IN 10	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	8A	8A	8A	8A	8A	8A	8A	8A	8A	8A	8A	8A	8A	8A	8A	8A
	81	82	83	84	85	86	87	88	89	8A	8B	8C	8D	8E	8F	90
	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
IN 11	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	8B	8B	8B	8B	8B	8B	8B	8B	8B	8B	8B	8B	8B	8B	8B	8B
	81	82	83	84	85	86	87	88	89	8A	8B	8C	8D	8E	8F	90
	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
IN 12	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	8C	8C	8C	8C	8C	8C	8C	8C	8C	8C	8C	8C	8C	8C	8C	8C
	81	82	83	84	85	86	87	88	89	8A	8B	8C	8D	8E	8F	90
	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
IN 13	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	8D	8D	8D	8D	8D	8D	8D	8D	8D	8D	8D	8D	8D	8D	8D	8D
	81	82	83	84	85	86	87	88	89	8A	8B	8C	8D	8E	8F	90
	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
IN 14	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	8E	8E	8E	8E	8E	8E	8E	8E	8E	8E	8E	8E	8E	8E	8E	8E
	81	82	83	84	85	86	87	88	89	8A	8B	8C	8D	8E	8F	90
	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
IN 15	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	8F	8F	8F	8F	8F	8F	8F	8F	8F	8F	8F	8F	8F	8F	8F	8F
	81	82	83	84	85	86	87	88	89	8A	8B	8C	8D	8E	8F	90
	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
IN 16	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	81	82	83	84	85	86	87	88	89	8A	8B	8C	8D	8E	8F	90
	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81

11.2 Дополнительный протокол ASCII

Ниже описывается протокол ASCII, применяемый в серии приборов 1616. Протокол ASCII применяется для микропрограммы версии 3.3 или выше. Параметры обмена через com-порт те же, что и для Protocol 2000.

Протокол ASCII: Общие сведения

В состав протокола ASCII входят три базовые команды: **Y** для подключения, **T** для вызова, **P** для сохранения настройки. Прежде чем использовать протокол ASCII, нужно выбрать его с лицевой панели прибора. Нажимайте кнопку MENU, пока не появится сообщение "set communication protocol" (задать протокол коммуникации) и затем выберите протокол ASCII. Эта настройка сохраняется в энергонезависимой памяти, поэтому после первоначальной установки прибор будет продолжать использовать ASCII даже после выключения и включения питания. Для того, чтобы проверить установку этого протокола и правильность настроек коммуникации, отправьте в прибор **VS-1616A** команду ****#!**. Он должен ответить строчкой ****OK!!**

Протокол ASCII: Описание

Есть три базовых команды — **Y**, **T** и **P**.

Команда "Y": СОЗДАТЬ ПЕРЕКРЕСТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ. Формат команды следующий:

**** Y o# , i# !!**, где *i#* обозначает номер входа, а *o#* обозначает номер выхода.

Примечание: В последовательности символов команды нет пробелов (пробелы указаны только для лучшей читаемости).

Например:

****Y3,4!!** будет соединять вход 4 на выход 3;

****Y9,6!!** будет соединять вход 6 на выход 9;

****Y2,17,Y43,12,Y7,6!!** будет соединять вход 17 на выход 2, вход 12 на выход 43, вход 6 на выход 7.

В буфер команды помещается до 63 символов. Поэтому Вы можете задать примерно до 10 перекрестных соединений одной строкой.

Есть еще такие варианты команды:

****Y0,5!!** будет соединять вход 5 на все выходы

****Y3,0!!** будет отключать выход 3

Команда "T": ВЫЗОВ НАСТРОЙКИ. Формат команды следующий:

**** T s# !!**, где *s#* является номером настройки (от 1 до 99), которую нужно вызвать.

Например:

****T13!!** будет вызывать настройку номер 13

Команда "P": СОХРАНЕНИЕ НАСТРОЙКИ. Формат команды следующий:

**** P s# !!**, где *s#* является номером ячейки памяти (до 99), в которую будет сохранен текущий вариант настройки прибора.

Например:

**P13!! будет сохранять настройку в ячейку номер 13

Для всех команд должен быть ответ:

**OK!! или

**ERROR!! (ошибка)



Ограниченная гарантия

Kramer Electronics (далее — Kramer) гарантирует качество изготовления данного изделия и отсутствие дефектов в использованных материалах на оговорённых далее условиях.

Срок гарантии

Гарантия распространяется на детали и качество изготовления в течение семи лет со дня первичной покупки изделия.

Кто обеспечивается гарантией

Гарантией обеспечивается только первичный покупатель изделия.

На что гарантия распространяется, а на что — нет

Исключая перечисленные ниже пункты, гарантия покрывает случаи дефектности материалов или некачественного изготовления данного изделия. Гарантия не распространяется на:

1. Любые изделия, не распространяемые Kramer или приобретённые не у авторизованного дилера Kramer. Если Вы не уверены, является ли торгующая организация уполномоченным представителем Kramer, свяжитесь, пожалуйста, с одним из наших агентов, перечисленных в списке на web-сайте www.kramerelectronics.com.
2. Любые изделия, серийный номер на которых испорчен, изменён или удалён.
3. Повреждения, износ или неработоспособность, являющиеся следствием:
 - i) Аварии, применения не по назначению, неправильного обращения, небрежного обращения, пожара, наводнения, молнии или иных природных явлений.
 - ii) Изменения конструкции или невыполнения требований инструкции, прилагаемой к изделию.
 - iii) Ремонта или попытки ремонта кем-либо, кроме уполномоченных представителей Kramer.
 - iv) Любой транспортировки изделия (претензии следует предъявлять службе доставки).
 - v) Перемещения или установки изделия.
 - vi) Любого иного случая, не относящегося к дефектам изделия.
 - vii) Неправильного использования упаковки, корпуса изделия, применения кабелей и дополнительных принадлежностей совместно с изделием.

Что мы оплачиваем и что не оплачиваем

Мы оплачиваем работы и материалы, затрачиваемые на изделие, покрываемое гарантией.

Не оплачиваются:

1. Расходы, сопутствующие перемещению или установке изделия.
2. Стоимость первоначального технического обслуживания (настройки), включая регулировки, осуществляемые пользователем или программирование. Данная стоимость определяется дилером Kramer, у которого было приобретено оборудование.
3. Затраты на перевозку.

Как получить гарантийное обслуживание

1. Чтобы получить обслуживание изделия, Вы должны доставить устройство (или отправить его, транспортные расходы оплачены) в любой сервисный центр Kramer.
 2. При необходимости гарантийного обслуживания следует представить помеченный датой покупки товарный чек (или копию) и приложить его к изделию при отправке. Также, пожалуйста, вышлите любой почтой сведения о Вашем имени, названии организации, адресе и описании проблемы.
 3. Координаты ближайшего уполномоченного сервисного центра Kramer можно узнать у авторизованного дилера.
-

Ограничение подразумеваемых гарантий

Все подразумеваемые гарантийные обязательства, включая гарантии торговой ценности и ответственности для применения в определённой области, ограничиваются продолжительностью действия данной гарантии.

Исключение повреждений

Обязательства Kramer по отношению к любым дефектным изделиям ограничиваются ремонтом или заменой изделия, по нашему усмотрению. Kramer не несет ответственность за:

1. Повреждения иного имущества, вызванные дефектами данного изделия, ущерб, полученный вследствие неудобства изделия в работе, ущерб при невозможности использования изделия, потери времени, коммерческие потери; или
2. Любой другой ущерб, случайный, преднамеренный или иного рода. В некоторых странах могут не действовать ограничения на срок действия подразумеваемой гарантии и/или не допускается исключать или ограничивать гарантию при возникновении случайного или преднамеренного ущерба; таким образом, вышеприведенные ограничения и исключения могут на Вас не распространяться.

Данная гарантия предоставляет вам особые законные права, и Вы также можете воспользоваться другими правами, состав которых зависит от места Вашего проживания.

Примечание: Все изделия, возвращаемые Kramer для обслуживания, должны получить первоначальное подтверждение, каковое может быть получено у Вашего дилера.

Данное оборудование прошло проверку на соответствие требованиям:

- EN-50081: «Электромагнитная совместимость (EMC); основной стандарт по излучениям. Часть 1: Жилые, коммерческие условия и лёгкая промышленность».
- EN-50082: «Электромагнитная совместимость (EMC); основной стандарт по защите. Часть 1: Жилые, коммерческие условия и лёгкая промышленность».
- CFR-47 Правила и инструкции FCC: Часть 15 – «Радиочастотные устройства: Подраздел В — Непредумышленное излучение».

Осторожно!

- Обслуживание аппаратуры может производить только уполномоченный Kramer технический персонал. Любой пользователь, вносящий изменения или дополнения в конструкцию устройства без ведома изготовителя, теряет разрешение на использование данного оборудования.
- Пользуйтесь источником питания постоянного тока, входящим в комплект поставки.
- Применяйте, пожалуйста, рекомендованные типы соединительных кабелей для подключения устройства к другому оборудованию.

Перечень организаций, осуществляющих продажу нашей продукции, приведён на нашем web-сайте www.kramerelectronics.com или www.kramer.ru.

С данных сайтов можно также отправить письмо в правление компании.

Мы рады Вашим вопросам, замечаниям и отзывам.

Kramer Electronics, Ltd.

3 Am VeOlamo Street, Jerusalem 95463, Israel Tel: (+972-2)-654-4000
Fax: (+972-2)-653-5369, E-mail: info@kramerel.com, info@kramer.ru